

Схемы сертификации продукции

Номер схемы ¹⁾	Испытания в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах)	Проверка производства (системы менеджмента качества)	Инспекционный контроль сертифицированной продукции (системы менеджмента качества)
3с	Испытания образцов продукции	–	Испытания образцов продукции
4с	Испытания образцов продукции	Анализ состояния производства	Испытания образцов продукции, анализ состояния производства
6с	Испытания партии	–	–
7с	Испытание каждого образца	–	–

¹⁾ Схемы сертификации продукции соответствуют схемам, определенным в ГОСТ Р 53603.

Принцип выбора схем сертификации

Выбор схем сертификации осуществляют с учетом возможного суммарного риска от недостоверности результатов сертификации продукции и вреда от применения сертифицированной продукции. Выбор схемы осуществляют в соответствии с ГОСТ Р 53603–2009 (раздел 7).